

激震に襲われた六甲周辺



↑ 灘区稗原町1丁目 花木酒販前から南を望む 1995年1月19日撮影
〈写真提供＝神戸市〉



← 灘区友田町5丁目の
グランド六甲。
1995年2月4日撮影
〈写真提供＝神戸市〉



← 灘区森後町の六甲本通。
右側のビルは2階が崩壊。
左に傾いている。
1995年1月17日撮影
〈写真提供＝神戸市〉